


Kasutusjuhend

Kaasaskantav generaator

P-vaheldi seeria



P3000i



P3500i/O



P3500i



P7500i

Autoriõigus © 2017 PR Industrial s.r.l. – Loc. II Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI)
Trükitud Itaalias Kõik õigused kaitstud, eriti ülemaailmselt kohalduv autoriõigus, dubleerimis- ja jagamisõigus.

Käesolevat dokumenti võib saaja kasutada ainult sihtotstarbeliselt. Dokumenti ei tohi täielikult ega osaliselt reproduutseerida või tõlkida mistahes keelde. Reproduutseerimine või tõlkimine, sealhulgas isegi ainult osaliselt, ainult PR Industrial s.r.l kirjalikul loal. Kõikide seadustes ettenähtud tingimuste, eriti autoriõiguse kaitse, rikkumine lõppeb tsivil- või kriminaalvastutusele võtmisega. PR Industrial s.r.l. Täiustab oma tooteid pidevalt tehnilise arengu nimel. Seega jätame endale õiguse muuta käesoleva dokumendi jooniseid ja kirjeldusi ilma et võtaksime juba tarnitud masinate muutmise mistahes kohustuse. Eeldatavad vead. Esikaanel oleval masinal võib olla erivarustus (lisavalikutega).

Tarnija

PR Industrial s.r.l.
Loc. II Piano
53031 Casole d'Elsa (SI) – Itaalia
Tel: +39 0577965200
E-posti aadress: info@pramac.com

Algne kasutusjuhend

1	Eessõna	6
2	Sissejuhatus	7
2.1	Käesoleva kasutusjuhendi kujutised	7
2.2	PRAMAC esindaja	8
2.3	Masina tüüpide kirjeldus	8
2.4	Masina tuvastamine	8
3	Ohutusnõuded	9
3.1	Ohutusteave	9
3.2	Masina kirjeldus ja eesmärk	10
3.3	Tööohutus	11
3.4	Nõuded kasutajale	12
3.5	Sisepõlemismootorite ohutus	14
3.6	Tööohutus	15
4	Ohutuse ja teabe kleebised	17
5	Standardne pakend	18
6	Tõstmine ja transportimine	19
7	Kasutamine	20
7.1	Masina ettevalmistamine esmakasutamiseks	20
7.2	Lisaseadmete paigaldamine (ainult P7500i puhul)	21
7.3	Nõuded voolule	22
7.4	Jõudluse kadu väga kõrgel töötamisel	23
7.5	Maandus	24
7.6	Kasutamine suurel võimsusel	24
7.7	Paigaldamine	24
7.8	Pikendusuhtmete kasutamine	25
7.9	Juhtpaneel	27
7.10	Juhtfunktsioonid	29
7.11	Enne käivitamist	33
7.12	Mootori käivitamine	35
7.13	Peatamine	36
8	Hooldus	38
8.1	Hooldusplaan	38
8.2	Mootoriõli vahetamine	39
8.3	Õhufiltrri hooldus	40
8.4	Summuti ekraani ja sädemepüüduri hooldus	40
8.5	Kütusefiltrri hooldus	41
8.6	Süüteküunal	42
8.7	Aku	42
8.8	Hoiustamine pikaks ajaks	44

9 Põhiline rikkeotsing	46
10 Kõrvaldamine	47
10.1 Elektri- ja elektroonikaseadmete romude kasutusest kõrvaldamine	47
11 Tehnilised andmed	48
11.1 P3000i	48
11.2 P3500i	49
11.3 P3500i/o	50
11.4 P7500i	51
12 Joonis	52
12.1 P3000i	52
12.2 P3500i	53
12.3 P3500i/o	54
12.4 P7500i	55
EÜ vastavusdeklaratsioon	56

1. Eessõna

Käesolev kasutusjuhend sisaldab PRAMAC masina ohutu, õige ja keskkonnasõbraliku kasutamise kohta käivat tähtsat teavet ja protseduure. Hoolikas lugemine, mõistmine ja järgimine aitavad vältida ohte, parandamise kulusid ja katki minemist ning seega suurendavad masina kasutusiga.

Käesolev kasutusjuhend pole mõeldud põhjaliku hoolduse ega paranduse jaoks. Seda peab tegema PRAMAC-i hooldaja või tehnilise väljaõpppe saanud isik. PRAMAC masinat peab kasutama ja hooldama vastavalt käesolevale kasutusjuhendile. Vale kasutamine või hooldamine võib olla ohtlik. Seega kasutusjuhend peab olema pidevalt masina kasutamise vahetus läheduses.

Vigased masinaosad peab välja vahetama otsekohe!

Kui teil on kasutamise või hooldamise kohta mistahes küsimusi, siis PRAMAC-i kontaktisik on alati saadaval.

2. Sissejuhatus

2.1 Käesoleva kasutusjuhendi kujutised

Hoiatussümbolid

Käesolev kasutusjuhend sisaldb järgmisi ohutusteavet:
OHTLIK, HOIATUS, ETTEVAATUST, MÄRGE.

Neid tuleb järgida, et vältida ohtu kasutaja elule ja jäsemetele või seadme kahjustumist ja vale hooldamist.



OHT

See märgis viitab kohestele ohtudele, mis lõppevad tõsiseid vigastusi või isegi surma.

- Ohtu saab vältida mainitud tegevusi järgides.



HOIATUS

See märgis viitab võimalikele ohtudele, mis võivad lõppeda tõsiste vigastute või isegi surmaga.

- Ohtu saab vältida mainitud tegevusi järgides.



ETTEVAATUST

See märgis viitab võimalikele ohtudele, mis võivad lõppeda väikeste vigastustega.

- Ohtu saab vältida mainitud tegevusi järgides.

PANE TÄHELE

See märgis viitab võimalikele ohtudele, mis võivad lõppeda materjali kahjustusega.

- Ohtu saab vältida mainitud tegevusi järgides.

Märkused

Märkus: Siia lisatakse täiendav teave.

Juhised

- See sümbol viitab sellele, et peate midagi tegema.

2 Sissejuhatus

-
1. Nummerdatud juhised viitavad sellele, et peate midagi tegema teatud järjekorras.
 - Seda sümbolit kasutatakse loendite puhul.

2.2 PRAMAC esindaja

Olenevalt riigist on teie PRAMAC esindajaks PRAMAC-i klienditeenindaja, partner või edasimüüja.

Aadressid leiate internetiportaalist WWW.PRAMAC.COM

Tootja aadress asub käesoleva kasutusjuhendi alguses.

2.3 Masina tüüpide kirjeldus

Käesolev kasutusjuhend kehtib tooteseeria erinevatele masinatüüpidele.

Seega osad joonised võivad masina tegelikkusest välimusest erineda.

Lisaks võidakse kirjeldada teie masinale mitte kuuluvaid osi.

Kirjeldatavate masinatüüpide üksikasjad leiate peatükist *Tehnilised andmed*.

2.4 Masina tuvastamine

Nimesildi andmed

Nimesildil on ainult teie masina teave. Seda teavet läheb vaja varuosade tellimisel ja tehniline lisateabe nõudmisel.

➤ Sisestage oma masina teave alljärgnevasse tabelisse:

Nimetus	Teie teave
Rühm ja aasta	
Tootmisaasta	
Koodi number	
Seerianumber	

3. Ohutusnõuded

3.1 Ohutusteave

Käesolev kasutusjuhend sisaldaab järgmisi ohutusnõudeid: OHTLIK, HOIATUS, ETTEVAATUST, MÄRKUS JA KOMMENTAAR. Neid peab järgima, et vähendada vigastusohtu, seadme kahjustumist või vale kasutamist.



See hoiatussümbol hoiatab võimaliku ohu või vigastuse eest.

- Täitke kõiki ohutusnõudeid, millele see hoiatussümbol viitab.



OHT

OHTLIK viitab ohtlikule olukorrale, mis lõppeb tõsise vigastuse või surmaga, kui seda hoiatust ei järgita.

- Surmavate õnnetuste ja tõsiste vigastuste vältimiseks järgige sellele tunnussõnale järgnevaid kõiki ohutusjuhiseid täpselt.



HOIATUS

HOIATUS viitab ohtlikule olukorrale, mis võib lõppeda tõsise vigastuse või surmaga, kui seda hoiatust ei järgita.

- Võimalike surmavate õnnetuste ja tõsiste vigastuste vältimiseks järgige sellele tunnussõnale järgnevaid kõiki ohutusjuhiseid täpselt.



ETTEVAATUST

ETTEVAATUST viitab ohtlikule olukorrale, mis võib lõppeda väikese või mõõduka vigastusega, kui seda hoiatust ei järgita.

- Võimalike väikeste või mõõdukate vigastuste vältimiseks järgige sellele tunnussõnale järgnevaid kõiki ohutusjuhiseid täpselt.

MÄRKUS: kui see sõna ilmub ilma hoiatava ohutussümbolita, siis MÄRKUS viitab ohtlikule olukorrale, mis võib tähelepanematuse korral lõppeda kahjustusega.
Kommentaar: kommentaar sisaldaab töö lisateavet.

3.2 Masina kirjeldus ja eesmärk

Käesolev masin on kaasaskantav võimsusallikas. PRAMAC-i kaasaskantav generaator sisaldab terastest toruraami, mille hulka kuuluvad kütusepaak, bensiinimootor, juhtpaneel ja elektriline generaator. Juhtpaneel sisaldab nuppe ja pukse. Mootori töötamisel muundab generaator mehhaanilise energia elektrienergiaks. Kasutaja ühendab elektronlaengud toitevõrguga.

Käesolevat masinat kasutatakse ühendatud elektronlaengute elektriga varustamiseks. Generaatori väljundpinge ja sageduse ning suurima võimsuse leiate toote spetsifikatsioonist.

Käesolev masin loodi ja ehitati ainult eelmainitud eesmärkideks. Masina kasutamine mistahes muul eesmärgil võib masinat püsivalt kahjustada või põhjustada kasutajale või lähedalaasuvatele teistele isikutele tõsiseid vigastusi. Masina valesti kasutamisest tulenevat kahjustust garantii ei kata.

Valesti kasutamiseks peetakse järgmisi tegevusi:

- ühendamine elektrilaenguga, mille väljund ja sagedus ei ühti generaatori väljundiga;
- generaatori ülekoormamine laenguga, mis võtab pikal kasutamisel või käivitamisel liiga palju voolu;
- generaatori kasutamine ei vasta riiklikele, valla ja kohalikele standarditele ning regulatsioonidele;
- masina kasutamine redeli, töe või tööpinnana;
- masinaga inimeste või seadmete kandmiseks või vedamiseks;
- masina kasutamine väljaspool mainitud tehast;
- masina kasutamine vastupidiselt hoiatusmärkidele, mis on lisatud masinale ja kasutusjuhendisse.

Käesolevat masinat ehitati vastavalt ajakohaseimatele ülemaailmsetele ohutusstandarditele. Ohtude võimalikult suureks välimiseks pöörati tähelepanu tehnikale ja lisati kaitsvad küljeplaadid ning hoiatussildid juhi ohutuse suurendamiseks. Hoolimata nendest kaitsemeetmetest võib esineda lisaohte. Neid nimetatakse jääkriskideks. Masina võimalikud jääkriskid:

- mootorist tulenev kuumus, müra, heitgaas, süsinik ja vingugaas;
- tuleoht vale kütuse lisamise tõttu;
- bensiin või bensiiniaur;
- elektrilöök ja kaarlahendus;
- valest tõstmistehnoloogias tekkinud viga.

Enda ja teiste inimeste kaitsmiseks lugege enne masina käivitamist hoolikalt läbi käesoleva juhendi ohutusjuhiseid ja saage nendest aru.

3.3 Tööohutus



OHTLIK

Vingugaas.

Generaatori kasutamine hoonetes võib LÖPPEDA SURMAGA MINUTITE JOOKSUL.

Generaatori heitgaaside sisaldavad vingugaasi (CO). See on nähtamatu ja lõhnatu mürk. Kui generaatori heitgaaside lõhna on tunda, siis hingatakse sisse CO-d. Isegi, kui ühtki heitgaasi pole tunda, CO-d hingatakse ikkagi sisse.

- ÄRGE KUNAGI kasutage generaatori hoonetes, garaažides, kitsastes ruumides või muidu osaliselt suletud alades. Nendes alades võib vingugaas kerkida surmavale tasemele. Ventilaator või avatud aken EI paku piisavalt värsket õhku.
 - Generaatoreid kasutage AINULT õues ja eemal akendest, ulestest ja aeratsioonist. Need avad võivad ligi tõmmata generaatori heitgaase.
 - CO võib koju sisse imbuda, isegi juhul kui generaatorit kasutatakse õigesti. Kodus kasutage ALATI patareidest toidet saavat CO-alarmi.
 - Kui tunnete pärast generaatori kasutamist end halvasti, uimasust või nõrkust, minge KOHE värske õhu käte. Pidage nõu arstiga. Tegemist võib olla vingugaasimürgitusega.
-



HOIATUS

Elektrilöök või tule- või plahvatusoht. Generaatori vale ühendamine hoone voolukarbiga võib voolu saata generaatorist tagasi elektritoitesüsteemi. See võib põhjustada elektrilööki, tõsist vigastust või kommunaalettevõte töötaja surma!

- Järgima peab järgnevaid ühenduse eeltingimusi.
-



HOIATUS

Aku elektrolüüt on mürgine ja ohtlik, põhjustades raskeid põletusi jms. Sisaldab väävelhapet.

Vältida kokkupuudet nahale, silmade või riuetusega.

Ühenduse eeltingimused

Generaatori ühendamisel hoone voolukarbiga peab järgima järgmisi eeltingimusi.

- Generaator peab vastava seadme jõudluse, pinge ja sageduse eeltingimustele.
- Generaator peab olema elektritoite allikast lahti ühendatud.
- Generaatori ja hoone voolukarbi vahelisi ühendusi peab paigaldama litsentsiga elektrik.
- Elektriühendused peavad vastama kõikidele seadustele ja elektriregulatsioonidele.



HOIATUS

Ohutu kasutamise eeltingimusteks on masinaga tutvumine ja õige koolitus. Valesti masinaid kasutatakse valesti või kui koolitamata isik kasutab masinaid, siis see võib olla ohtlik. Lugege läbi käesoleva juhendi kasutamisjuhised ja mootori juhend, et mõistaksite kasutamist ja juhtnuppu õiget kasutamist. Kogemusteta isikuid peavad enne masina kasutamist saama juhendamist masinat kasutada oskavatelt töötajatelt.

3.4 Nõuded kasutajale

Masinat võib käivitada, kasutada ja välja lülitada ainult koolitatud töötajad. Töötajatel peab olema ka alljärgnev pädevus:

- masina õige kasutamise koolitus peab olema läbitud;
- oskama kasutada vajalikke ohutusseadmeid.

Masinale ei tohi ligi pääseda ega masinat ei tohi kasutada:

- lapsed;
- alkoholi, uimastite või ravimite mõju all olevad inimesed.

Isikukaitsevahendid (PPE)

Masina kasutamisel peab kandma allpool kirjeldatud isikukaitseriietust (PPE):

- parajad tööriided, mis ei sega liigutamist;
- ohutusprillid ja kaitsvad küljed;
- kuulmiskaitse;
- töökingad või varbakaitsmega saapad;
- ÄRGE kunagi kasutage generaatorit lahtiste kütuse-, värvि- või muu põleva vedelikuga anumate läheduses;
- ÄRGE kunagi kasutage generaatorit ega sellega ühendatud tööriisti märgade kätega;
- ÄRGE kunagi kasutage kahjustunud toitekaableid; tekkida võib elektrilöök või masin võib saada oluliselt kahjustada;
- ÄRGE asetage toitekaablit kunagi generaatori või vibreerivate või kuumade osade alla;

- ÄRGE kunagi katke kuuma või töötavat generaatori;
- ÄRGE kunagi tekitage generaator ülekoormust; generaatoriga ühendatud osade kogu voolutugevus ei pruugi ületada väljundi piirangut;
- ÄRGE kunagi kasutage masinat lumes, vihmas või seisvas vees;
- ÄRGE kunagi laske koolitamata isikul generaatorit kasutada ega hooldada; õppige enne generaatori käivitamist selgeks selle kasutamine ja väljalülitamine;
- ALATI hoiustage masinat õigesti, kui seda ei kasutata; hoiustage masinat puhtas ja kuivas kohas, mis pole kättesaadav lastele;
- ALATI kontrollige, kas masin on töö ajal on stabiilne, ei kaldu, liigu, libise ega kuku;
- ALATI vedage generaatorit horisontaalselt;
- ALATI jätké generaatori töötamise ajal selle ja tubade, hoonete või muude masinate vahele vähemalt üks meeter.
- ALATI hoidke masina ümbrust ja alust puhas, korras ning vaba määritavatest ja süttivatest materjalidest; lisaks kontrollige, et masina kohal poleks ühtki määrimisallikat mis võiks masinasse või heitgaasi alale kukkuda;
- ALATI hoidke kõik tööriistad, toitekaablid ja muud lahtised esemed eemal generaatorist enne selle käivitamist;
- ÄRGE maandage seda generaatorit;
- kui generaatoriga on ühendatud mitu elektriseadet, siis elektriline lisavarustus peab olema ühendatud generaatoriga isoleeritud jõutrafo või sobiva FI-lülitiga (PRCD) kaudu, kus kõiki elektrilisi lisaseadmeid peab kasutama eraldi isoleeritud jõutrafo või PRCD kaudu.

Generaatori vibratsioon

Generaatorid vibreerivad tavapärasel kasutamisel. Kontrollige enne ja pärast generaatori kasutamist, kas generaator, pikendusuhe ja toitekaabel on vibratsiooni tõttu kahjustunud.

- Vajadusel parandage kõik kahjustused või asendage katkised osad.
- Äge kasutage ühtki kahjustunud pistikut või juhet, nt kahjustunud või mõranenud isolatsiooni või terasid.

3.5 Sisepõlemismootorite ohutus



HOIATUS

Kasutamisel ja kütuse lisamisel kujutavad sisepõlemismootorid endast eriti suurt ohtu. Hoitustähtaande ja ohutusstandardite eiramine võib lõppeda tõsise vigastuse või surmaga.

- Lugege ja alati järgige käesolevas kasutusjuhendis olevaid mootori ohutusmärke ja all olevaid ohutusjuhiseid.



OHTLIK

Vingugaas.

Generaatori kasutamine hoonetes võib LÖPPEDA SURMAGA MINUTITE JOOKSUL. Generaatori heitgaasid sisaldavad vingugaasi (CO). See on nähtamatu ja lõhnatu mürk. Kui generaatori heitgaaside lõhna on tunda, siis hingatakse sisse CO-d. Isegi, kui ühtki heitgaasi pole tunda, CO-d hingatakse ikkagi sisse.



HOIATUS

Ärge kunagi suitsetage ega tehke ja katkestage ühendusi aku laadimise ajal. Sädedmed võivad akugaasi süüdata.

Tööohutus

Mootori töötamisel:

- ärge laske väljalasketoru lähedusse tekkida süttivaid materjale;
- enne mootori käivitamist kontrollige, kas kütusetorudel ja kütusepaagil on lekkeid ning mõrasid; ärge kasutage masinat, kui esineb lekkeid või kui kütusetorud on lahti.

Mootori töötamisel:

- ärge suitsetage masinat töötamise ajal;
- ärge kasutage mootorit sädemete ega lahtise leegi läheduses;
- ärge puutuge mootorit ega summuti mootori töötamise ajal ega vahetult pärast mootori väljalülitamist;
- ärge kasutage masinat lahtise kütusekorgiga või kui kütusekork on kadunud;
- ärge käivitage mootorit, kui kütus on maha voolanud või ilmneb lõhna või gaasi; liigutage masin eemale maha voolanud kütusest ja enne käivitamist pühkige maha voolanud kütus ära.

Ohutu kütuse lisamine

Masinale kütuse lisamisel:

- pühkige kogu maha voolanud kütus otsekohe ära;
- täitke kütusepaaki hästi õhutatud kohas;
- pange kütusepaagi kork pärast kütuse lisamist uuesti peale;
- ärge suitsetage;
- ärge lisage kütust kuumadele või töötavatele mootoritele;
- ärge lisage mootorile kütust sädemete ega lahtise leegi läheduses;
- ärge lisage masinale kütust, kui see on plastist pindadel; staatiline elekter võib süüdata kütust või kütuse aure.

3.6 Tööohutus

HOIATUS



Hooletult hooldatud masinad võivad olla ohtlikud! Aeg-ajalt tuleb masinat hooldada ja parandada, et see töötaks ohutult ja õigesti pikka aega. Kui generaatoriga või masina hooldamisel esineb probleeme, kinnitage teiste teavitamiseks alati juhtpaneelile märgistus „DO NOT START“.

Isikukaitsevahendid (PPE)

Kandke hooldamisel või parandamisel järgmisi isikukaitsevahendeid:

- parajad tööriided, mis ei sega liigutamist;
- ohutusprillid ja kaitsvad küljed;
- kuulmiskaitse;
- töökingad või varbakaitsmega saapad;

Soovitused enne masina kasutamist:

- siduge pikad juuksed patsi;
- võtke ära kõik ehted (sealhulgas kõrvarõngad);
- ÄRGE kasutage masinaosade puhastamiseks mistahes bensiini või muud kütust või süttivat lahustit, eriti siseruumides. Kütuse ja lahusti aurud võivad plahvatada;
- ÄRGE kunagi kasutage seadet ilma kaitsevahenditeta või katkiste kaitsevahenditega;
- ÄRGE kunagi muutke masinat ilma tootja kirjaliku loata;
- ÄRGE kunagi laste veel koguneda generaatori alla. Vee kogunemisel nihutage generaator mujale ja laske sel täielikult kuivada enne hooldamist;
- ÄRGE kunagi hooldage masinat märgade rilete ega märja nahaga;
- ÄRGE kunagi laske masinat hooldada koolitamata isikutel. Käesoleva masina elektrielemente peab hooldama ainult pädev elektrik;
- ÄRGE kunagi lubage lastel masinale läheneda. Hoidke alati lapsed generaatorist ohutul kaugusel;

3 Ohutusnõuded

-
- ALATI hoidke masin puhas ja tagage kleebiste loetavus. Asendage kõik ära tulnud või raskesti loetavad kleebised. Sildid sisaldavad tähtsaid kasutamisjuhiseid ja hoiatavad ohtude eest;
 - Pärast parandamist ja hooldamist kinnitage ALATI seadmele uuesti kaitseeadmed ja ohutusvahendid;
 - ALATI laske mootoril täielikult jahtuda enne vedamist;
 - ALATI pange tähele generaatori ja mootori liikuvaid osasid ning hoidke käed, jalad ja lahtised riideotsad nendest liikuvatest osadest eemal;
 - ALATI lülitage mootor välja enne hooldamist. Ühendage masinate akude negatiivsed ühendused lahti;
 - ALATI hoidke kütusevoolikud heas seisus ja õigesti ühendatud. Kütuse ja gaaside leke suurendab plahvatusohtu oluliselt;
 - Käesoleval masinal kasutage ainult PRAMAC-i varuosi või varuosi, mis kattuvad täpselt algse varuosa mõõtmete, mudeli, vastupidavuse ja materjaliga.

4. Ohutuse ja teabe kleebised

Seadmel on tähtsat teavet ja ohutusnõudeid sisaldavad kleebised.

- Hoidke kõik kleebised loetavad.
 - Kui kleebis on puudu või loetamatu, paigaldage uus.
- Kleebistel olevad eseme numbrid asuvad varuosade kataloogis.

Ese	Kleebis	Kirjeldus
1		Garanteeritud müratase.
2		OHTLIK! Lämbumisoht. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mootorist väljub vingugaas. ▪ Ärge kasutage masinat siseruumis ega suletud alades. ▪ ÄRGE kunagi kasutage majades või garaažis ISEGI KUI uksed ja aknad on avatud. ▪ Kasutage ainult ÕUES ja eemal akendest, ustest ja aeratsioonist. ▪ Lugege läbi kasutusjuhend. ▪ Masina läheduses ei tohi olla ühtki sädet, leeki ega põlevat eset. ▪ Enne kütuse lisamist peatage mootor.
3		Hoiatab kuuma pinna eest.
4		Hoiatab kuuma pinna eest. PE = võib-olla maandatud. Ühendage kaabel maandusvardaga siin (vajadusel). HOIATUS! Elektrilöök põhjustab raske kehavigastuse või surma.

5. Standardvarustus

Standardvarustus hõlmab:

- seadet;
- kasutusjuhendit;
- EÜ deklaratsiooni.

6. Tõstmine ja transportimine

Masina tõstmine

Käesolev praktiline generaator on piisavalt raske, et tekitab ülekoormusel vigastusi. Generaatori tõstmisel järgige all olevaid juhiseid:

- ärge üritage generaatorit tõsta ilma abilis(t)eta; Kasutage sobivaid tõstmisvahendeid, näiteks silmuseid, kette, kurvilisi konkse, kaldus pinda või auto tungrauda;
- kontrollige, et tõstmisvahendid on kinnitatud tugevasti ja võimaldavad vedada, tõsta ning hoida generaatorit ohult;
- generaatori tõstmisel jälgige ümberkaudseid elusolendeid.

Masina transportimine

Generaatori vedamisel ehitamispaigast ära ja sinna järgige all olevaid juhiseid:

- enne generaatorile kütuse lisamist laske mootoril maha jahtuda;
- tühjendage kütusepaak;
- sulgege kütuseklapp;
- kinnitage generaator vedamises kasutatava sõidukiga tugevalt, et see ei liiguks ega kukuks ümber;
- ärge lisage generaatorisse kütust vedamiseks kasutatava sõiduki sees ega peal. Esmalt vedage generaator töökohta ja siis seal lisage kütust;
- ärge kasutage generaatorit vedamiseks kasutatava sõiduki sees ega peal.

7. Kasutamine

7.1 Masina ettevalmistamine esmakaasutamiseks

Masina ettevalmistamine esmakaasutamiseks:

1. veenduge, et masinast oleks eemaldatud kogu lahtine pakkematerjal;
2. kontrollige, kas masinal ja selle osadel on kahjustusi. Ärge kasutage seda masinat, kui leiate nähtava kahjustuse! Küsige PRAMAC-i edasimüüjalt koheselt nõu;
3. kontrollige, kas kõik masina osad on saabunud ja kas kõik lahtised osad ja kinnitusvahendid on olemas;
4. nüüd kinnitage kinnitamata osad;
5. vajadusel lisage vedelikke, sealhulgas kütust, mootoriõli ja akuhapet;
6. tooge masin töökohta.
7. Järgige rattakomplekti kokkupaneku juhiseid, kui need on olemas



OHT

Vingugaas.

Generaatori kasutamine hoonetes võib LÖPPEDA SURMAGA MINUTITE JOOKSUL. Generaatori heitgaasid sisaldavad vingugaasi (CO). See on nähtamatu ja lõhnatu mürk. Kui generaatori heitgaaside lõhna on tunda, siis hingatakse sisse CO-d. Isegi, kui ühtki heitgaasi pole tunda, CO-d hingatakse ikkagi sisse.

- ÄRGE KUNAGI kasutage generaatori hoonetes, garaažides, kitsastes ruumides või muidu osaliselt suletud alades. Nendes alades võib vingugaas kerkida surmavale tasemele. Ventilaator või avatud aken EI paku piisavalt värsket õhku.
- Generaatoreid kasutage AINULT õues ja eemal akendest, ustest ja aeratsioonist. Need avad võivad ligi tõmmata generaatori heitgaase.
- CO võib koju sisse imbuda, isegi juhul kui generaatorit kasutatakse õigesti. Kodus kasutage ALATI patareidest toidet saavat CO-alarmi.
- Kui tunnete pärast generaatori kasutamist end halvasti, uimasust või nõrkust, minge KOHE värske õhu kätte. Pidage nõu arstiga. Tegemist võib olla vingugaasimürgitusega.


Bensiini / etanooli segude kasutamine

Käesoleva kaasaskantava generaatoriga ei tohi kasutada bensiini / etanooli segusid, mille etanooli sisaldus ületab 10%.

7.2 Lisaseadmete paigaldamine (ainult P7500i puhul)

Eemaldage tarvikud

Eemaldage kinnitus, võtke generaator ja kinnituskarp pakendikastist välja ning lugege kinnitusdetailide arv järgmiste tabeli järgi.



No.	Name	Quantity
1	Wheel	2
2	Axle	1
3	B pin	2
4	Washer	2
5	Bolt	8
6	Frame shock absorber bracket (left)	1
7	Frame shock absorber bracket (right)	1

Rattakomplekti paigaldamine

Nõutavad tööriistad: 12 mm mutrivõti, 10 mm mutrivõti, ristpeaga kruvikeeraja, mida kasutatakse aku juhtmestiku ja klambri jaoks.




HOIATUS

Generaatori on rangelt keelatud käivitada, kui rattakomplekt ei ole paigaldatud. Rattakomplekt tagab õhuvoolu ruumi maapinna ja generaatori sisselaskava vahel.



HOIATUS

Kui rattakomplekti ei ole paigaldatud, võivad tolm ja prahtrid imbusse generaatori kanalisse, mis kahjustab generaatori. Kindlasti käivitage generaator pärast rattakomplekti paigaldamist.



7.3 Nõuded voolule

Ühefaasilised PRAMAC generaatorid on mõeldud kasutamiseks koos 230 VAC toetavate ühefaasiliste 50 Hz elektriseadmetega.

Kolmefaasilised generaatorid on mõeldud kasutamiseks koos 230 VAC toetavate 50 Hz elektriseadmetega ja/või 400 VAC toetavate kolmefaasiliste 50 Hz elektriseadmetega. Ühe- ja kolmefaasilisi pooli saab kasutada samal ajal.

MÄRKUS: Ärge ületage generaatori töövõimet, kuna see võib kahjustada generaatori mehhaniisme. Vt jaotist „Tehnilised andmed”.

Kontrollige ühendatavate mehhaniismide ja elektriliste varustuse nimeplaate ja kleebiseid, et voolu väärtsused kattuksid generaatori omadega. Kui seadme pinge on liiga madal, siis küsige alati tootjalt nõu.

Osad elektriseadmed vajavad käivitamisel rohkem võimsust kui kasutamisel. Generaator peab suutma anda sellist võimsust. Tegelikkuses vajavad osad seadmed rohkem voolu, kui nimeplaadid on märgitud.

„Käivitamise üldised võimsusnõuded“ on vaid üldine juhend, mis aitab teil määrata nõudeid võimsusele. Küsimuste korral saab teid aidata lähim PRAMAC-i edasimüüja ja mehhaniymi tootja.

MÄRKUS: Ärge ületage ühegi pistikupesa piirvoolu.

MÄRKUS: Kui elektriseade ei saavuta pärast käivitamist paari sekundi jooksul suurimat p/min, lülitage see kahjustuste vältimiseks koheselt välja.

Käivitamise üldised võimsusnõuded

- Valged elektripirnid ja elektroonilised tooted, nt rauad ja kuumad plaadid, kasutavad takistiga kütteelementi ning vajad käivitamisel nimeplaadil mainitud võimsust.
- Neon- ja elavhöbedalambid vajavad käivitamisel nimetatud pingest 1,2-2 korda suuremat pinget.
- Paljud elektrimootorid ja -tööriistad kasutavad käivitamisel rohkelt võimsust. Käivitamisel vajaminev elektrikogus sõltub mootorist ja sihtotstarbest.
- Enamik elektritööriisti vajavad käivitamisel nimetatud pingest 1,2-3 korda suuremat pinget.
- Sisendühendused nagu sukelpumbad ja õhukompressorid vajavad käivitamisel rohkelt võimsust, märgitust isegi kuni 3-5 korda rohkem pinget.

Kui tööriista või elektriseadme pinget pole märgitud, siis selle saamiseks tuleb korrutada pinge nõuded voolutugevuse nõuetega.

Ühefaasiline: VOL DID x AMP RID = VAT ID

Kolmefaasiline: VOL DID x AMP RID x 1,732 x 0,8 = VAT ID

7.4 Jõudluse kadu väga suurel töökoormusel

Kõrguse ja temperatuuri erinevuste tõttu töötavad generaatorid erinevalt. Muutmata sisepõlemismootorite jõudlus väheneb kõrgel madala õhusurve tõttu. See tähendab jõudluse langust ja seega väiksemat võimsuse kulu. Kohe, kui temperatuur on tõusnud, mootor töötab keskonnavaenulikumalt ja elektriosade takistus suureneb.

Kui ollakse kõrgemal kui 1500 m merepinnast, siis iga 300 meetri kohta väheneb generaatori jõudlus 3,5%. Kui välistemperatuur on kõrgem kui 40 kraadi tselsiust, siis generaatori jõudlus väheneb 3% iga 5 kraadise languse võrra. Näidatav tabel on abiks kõrgest asukohast ja välistemperatuurist sõltuva jõudluse vähinemise puhul. Generaatori tegeliku jõudluse arvutamiseks on võib-olla vaja arvestada nii suurest kõrgusest kui ka temperatuurist tulenevaid vähendavaid tegureid.

Välistemperatuur °C	Kadu	Tegur
45	3%	0,97
50	6 %	0,94
55	9 %	0,91
60	12 %	0,88

Kõrgus m	Kadu	Tegur
1800	3,5%	0,965
2100	7%	0,93
2400	10,5%	0,895
2700	14%	0,86
3000	17,5%	0,825
3300	21%	0,79
4000	24,5%	0,755

7.5 Maandus



ETTEVAATUST

Käesoleva seadme varda keskkoh (neutraalne) pole maandatud. **Ärge pange võib-olla maandatud varrast maasse tavalistel tööttingimustel.**

Kui seadme eesmärk on energiaga varustada hoonet või sarnast süsteemi, siis lugege kohalikke seaduseid.



Generaatorikomplektid, mis varustavad asutust maa-maa võrgus või kui maa-maa võrgus on vaja rikkevoolukaitset või kui seda seadet on vaja kasutada lisakaitseks tingimuste või seaduste töttu, siis kaitseseadmetena võib kasutada ainult 30 mA rikkevoolu kaitselülitina. 30 mA rikkevoolu kaitselülitu peate generaatori PEALE paigaldama ise, ent see peab olema võimalikult sobivas asukohas vastavalt generaatorile. Ainult sellise paigaldusviisiga on lubatud ja ainult sellise paigaldusviisiga on võimalik luua generaatori maaühendust raamil oleva punkti kaudu (vt maandussümboleit 5019).

7.6 Kasutamine suurel võimsusel

Ärge kasutage seda generaatorit suurima elektrikoormusega kauem kui 20-30 minutit. Pidevalt kasutamisel ärge ületage generaatori pidevat (põhilist) väljundvõimsust. Lugege käesolevast kasutusjuhendist generaatori tehnilisi andmeid.

7.7 Paigaldamine

Paigaldage generaator nii, et see oleks kaitstud vihma, lume või muu niiskusallika eest. Libisemise või liikumise välimiseks peab maapind olema tugev ja tasane. Ärge suunake heitgaasi inimeste poole.

Tööala ja masinaosasid peab kaitsma igasuguste niiskusallikate eest.

7.8 Pikendusjuhtmete kasutamine

Elektriseadme või tööriista ühendamine generaatoriga pikendusjuhtme kaudu kaotab voolu ära – mida pikem kaabel seda suurem on kadu. See tähendab, et elektriseadmesse edastatakse vähem pinget ja sisendvool suureneb või jõudlus väheneb. Pinge kadumist vähendab suurema läbimõõduga pikenduskaabel.

MÄRKUS: Elektriseadme kasutamine madalpinge all võib tekitada ülekuumenemist.

Tabeli abiga saate valida õige suurusega kaabel.

Kasutada võib ainult vastupidavaid ja kummiga ümbritsetud kaableid, mis vastavad rahvusvaheline elektrotehnikakomisjoni regulatsioonile 60245-4 või samaväärsele.



HOIATUS

Kahjustunud kaablid võivad põhjustada elektrilööki, mille tagajärjeks võib olla raske kehavigastus või surm. ÄRGE KUNAGI kasutage kulunud, katmata või narmastunud kaableid. Asendage kahjustatud kaablid uuega.

Ärge kunagi ületage kaabli nimivõimsust.

Kaabli kasutamisalaste küsimuste korral võtke ühendust kaabli tootjaga.

Valige kaabli suurus tabelist *Pikenduskaablite väikseim ristlõige* või arvutage väikseim ristlõige graafiku *Pikenduskaablite väikseim ristlõige* abil. Graafiku X-telg tähendab väärthusi A x m (amper x meeter). Y-telg tähendab ristlõiget (mm²). Korrutage amprites (A) kuvatud koormuse püsiseisundi (töö) vool meetrites (m) kuvatud pikenduskaabli soovitud pikkusega. Nüüd vaadake oma tulemusi X-teljelt. Liikuge graafikul edasi kuniks leiate oma kohaldamisala. Nüüd lugege Y-teljelt soovitatavat kaabli väikseimat pikkust.

Näide

Näiteks, kui tegemist on 15 A koormuse jaoks mõeldud 400 V-se püsiseisundi (töö) voolu kasutava kolmefaasilise masinaga ja soovitud pikenduskaabli pikkus on 100 m, siis:


$$15 \text{ A} \times 100 \text{ m} = 1500 \text{ A} \times \text{m}.$$

$$1500 \text{ A} \times \text{m} = 2.5 \text{ mm}^2.$$




Pikenduskaabli väikseima suuruse tabel

Amper – jõudluse muutuja	Pikenduskaabli väikseim suurus								
	230V/1~/50Hz				400V/3~/50Hz				
	Pikkus (m)	25	50	100	200	Pikkus (m)	25	50	100
Ristlõike pind (mm^2)									
2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
4	1,5	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
6	1,5	1,5	1,5	4	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
8	1,5	1,5	2,5	6	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5
10	1,5	1,5	4	6	1,5	1,5	1,5	1,5	4
15	1,5	2,5	4	10	1,5	1,5	2,5	6	
20	1,5	4	6	16	1,5	1,5	4	6	
30	2,5	4	10	25	1,5	2,5	6	10	
40	4	6	16	---	1,5	4	6	---	


Pikenduskaabli väikseima suuruse diagramm



7.9 Juhtpaneel


P3000i

P3500i/O

P3500i


1. Õli hoiatustuli
2. Ülekoormuse märgutuli
3. AC signaallamp
4. Tunniarvesti/lehe ekraan/
5. USB väljundid
6. AC kaitselülit
7. AC väljundid: see pesa vastab vaid turule, erinevatele seadustele ja õigusaktidele vastavalt pesa müügipiirkonna muudatustele.
8. Maandusklemm
9. Paralleelsed väljundid
10. Säästlik drossel
11. Väljalülitamise/käivitamise/õhuklapi lülit
12. Tagasitömbestarter/elektriline starter



P7000i

1. Digitaalne näidikumeeter
2. Alalisvoolu pistikupesa
3. USB-pistikud
4. ALALISVOOLU KAITSE
5. Paralleelsed väljundid (koos paralleelseadmega)
6. Vahelduvvoolu kaitselülit
7. Vahelduvvoolu kaitselülit
8. AC-pistikud: see pistikupesa vastab ainult sellele turule, erinevatele seadustele ja eeskirjadele vastavalt müügipiirkonna muutustele, mis puudutavad sedapistikupesa.
9. AC-pistikud: see pistikupesa vastab ainult sellele turule, erinevatele seadustele ja eeskirjadele vastavalt müügipiirkonna muutustele, mis puudutavad sedapistikupesa.
10. Maandusklemm
11. Esc seguklapp
12. Neli-ühes mootori käivitamine
13. Mootori käivitamine

7.10 Juhtfunktsioonid




Gaas

Gaas

Kui gaasilülit on asendis „I“, kontrolli gaas mootori kiirust vastavalt ühendatud elektrikoormusele. Tulemuseks on parem kütusekulu ja vähem müra. Kui lülit on asendis „O“, töötab mootor kiirusel 4500 p/min olenemata elektrikoormusest.

MÄRKUS: tugevat käivitusvoolu vajavate elektriseadmete nagu kompressori, pumba või külmkapi kasutamisel peab gaasi asend olema „O“.



LED-näidikud

LED-näidikud aitavad aimu saada seadme korras ja katkistest funktsioonidest.

Väljundi näidik (roheline)

Väljundi näidik süttib mootori käivitumisel ja toodab voolu.

Ülekoormuse häire (punane)

Ülekoormuse häire lülitub sisse, kui ühendatud seadmed nõuavad generaatori toodetavast rohkem võimsust, vaheldi juhtseade kuumeneb üle või AC väljundvool ületab normvääruseid. Väljundi näidik (roheline) lülitub välja ja ülekoormuse häire (punane) püsib sees, kuigi mootor jätkab tööd.

Ülekoormuse häire näidiku sisselülitumisel ja toitegeneraatori seiskumisel toimige järgmiselt:

1. lülitage välja kõik ühendatud elektriseadmed ja seisake mootor;
2. vähendage ühendatud elektriseadmete koguvõimsust nimivõimsuse piires;
3. otsige jahutava õhu sisselaskeavast ja juhtseadme lähistelt ummistusi. Mistahes ummistuse leidmisel eemaldage need;
4. päraast kontrollimist taaskäivitage mootor.


MÄRKUS: tugevat käivitusvoolu vajavate elektriseadmete nagu kompressori, pumba või külmkapi esmasel kasutamisel lülitub ülekoormuse häire sisse paariks sekundiks. See on harilik nähtus ega tähenda riket.

Madala õli häire (punane)

Kui mootori õli langeb alla nõutud taseme, lülitub madal õli häire sisse ja mootor seiskub ise. Mootor ei taaskäivitu enne kuni seadmesse on lisatud õli vastava tasemeni.


MÄRKUS: Kui seadme käivitamisel vilgub madala õli häire ja mootor ei käivitu, peate enne mootori taaskäivitamist lisama mootoriõli.

MÄRKUS: Generaatorit peab kasutama vaid horisontaalpinnal. ÄRGE kasutage generaatorit lahtisel pinnasel või silmnähtavatel kallastel. Madala õli väljalülitamise funktsioon võib sellistel juhtudel enneaegselt käivituda, mistõttu mootor ei käivitu.




Väljalülitamise/käivitamise/õhuklapi lülitி

Mootori lülitit haldab südet. Lülitit peab generaatori käivitamiseks olema asendis „I“. Lülitumine asendile „O“ seiskab mootori ja ei luba sel taaskäivituda.



USB väljundid

5 V alalisvooluga ja 1/2,1 ampriline USB väljund võimaldab laadida sobivaid elektriseadmeid.




Väljalülitamise/käivitamise/õhuklapi lülitி

Väljalülitamise/käivitamise/õhuklapi lülitit haldab bensiini voolamist kütusepaagist karburaatorisse. Lülitit võiks generaatori käivitamiseks ja kasutamiseks olla asendis

„I“. Lülit võiks seiskunud mootori ja seadme hoiustamise või vedamise ajal olla asendis „O“.


MÄRKUS: Väljalülitamise/käivitamise/õhuklapi lülit haitab seadme vedamise ajal vabaneda karburaatoris olevast tahkest kütusest. Väljutage kütus, pöörates klamber asendisse „O“ ja laske mootoril töötada kuni seiskumiseni.



Õhuklapp


Väljalülitamise/käivitamise/õhuklapi lülitit kasutatakse „külma“ mootori (mootor pole kuum) käivitamisel.

MÄRKUS: Õhuklappi pole vaja soja mootori käivitamiseks.




Ühe klahviga käivituslülit (kui on olemas)

Kui kombineeritud lülit on asetatud asendisse "On", käivitage mootori käivitamiseks käivituslülitin nuppu.



220/230/240 V AC väljundid

Väljunditega antakse voolu 220/230/240 V ühefaasilistele 50 Hz koormustele, mis vajavad pidevat voolu. See pesa vastab vaid kliendile, erinevatele seadustele ja õigusaktidele vastavalt pesa müügipiirkonna muudatustele.



Maandusklemm

Maandust kasutatakse generaatori maandamiseks, kui kasutatakse maandatud elektriseadmeid. Kohalike maandamiseeskirjade teada saamiseks pidage nõu elektrikuga.

Rööpühendus 2 generaatoriga

Vt rööpkomplekti kasutusjuhendit.

MÄRKUS: Rööpkomplektiga ühendamisel peavad mõlemad vaheldid olema väljas ja koormused lahutatud.

1. Veenduge, et mõlema generaatori säästlik drossel on samas asendis.
2. Tehke rööpühendusi mõlema vaheldi väljunditele vastavalt komplekti kuuluvale omaniku juhendile.

MÄRKUS: Ärge ühendage ühtki rööpkomplekti ühendust lahti, kui seadmed töötavad.

3. Käivitage mõlemad seadmed vastavalt käivitamisjuhistele. Rohelise väljundinäidiku süttimisel saab seadet ühendada ja sisse lülitada rööpkomplekti väljundiga.
4. Järgige **mootori seis kamise** juhiseid

MÄRKUS: Kasutage vaid Pramac-i kinnitatud rööpkomplekti

7.11 Enne käivitamist



OHT

Vingugaas.

Generaatori kasutamine hoonetes võib


LÖPPEDA SURMAGA MINUTTE JOOKSUL. Generaatori heitgaasid sisaldavad vingugaasi (CO). See on nähtamatu ja lõhnatu mürk. Kui generaatori heitgaaside lõhna on tunda, siis hingatakse sisse CO-d. Isegi, kui ühtki heitgaasi pole tunda, CO-d hingatakse ikkagi sisse.

1. Lugege käesolevast kasutusjuhendist ohutuse- ja kasutamisjuhiseid.
2. Lugege kõiki ohutus- ja hoiatuskleebiseid.
3. Kontrollige:
 - mootoriöli taset;
 - kütuse taset;
 - õhupuhasti seisundit;
 - välisse kroonsteini pingulolekut;
 - kütusetorude seisu.

Mootoriöli lisamine

Generaatorile pole mootoriöli kaasa pandud. ÄRGE lisage kütust ega käivitage mootorit enne mootoriöli lisamist.


MÄRKUS: mootoriöli lisamiseks pead seadmelt eemaldama küljepaneeli.



(Joonis 2)


Asetage generaator ühtlasele pinnale. ÄRGE kallutage generaatorit õli lisamise ajal. See võib põhjustada õli ümber ajamise ja/või õli sattumist soovimatutele aladele.

Eemaldage mootoriöli täiteava kork (nagu näidatud joonisel 2).



(Joonis 3)

Lisage lehtriga (kaasas) 0,4 L-ne SAE 10W-30 või 10W-40 (kaasas) (vt joonist 3). Vt sobivat õlitaset joonisel 4.



(Joonis 4: vasakpoolne pilt P3000i-P3500i-P3500lo puhul, parempoolne pilt P7500i puhul)

Asendage õli täiteava kork ja kinnitage küljepaneel kruvidega.

Soovitatav mootoriõli:

- A. YAMALUBE4 (10W-40)
SAE10W-30 või 10W-40
- B. SAE #30
- C. SAE#20
- D. SAE#10W

Soovitatav mootoriõli kraad: API Service SE tüüp või kõrgem

Mootori õli sisaldus: vt jaotist „**Tehnilised andmed**”

Kütuse lisamine

Kütusepaagi maht: vt jaotist „**Tehnilised andmed**”

Ärge täitke paaki üle, muidu võib see kütuse soojenemisel ja laienemisel paagist välja valguda.

MÄRKUS: ohutuse tagamiseks ei saa kütust pärast seadmesse lisamist tagastada ostukohta.

1. Kasutage puhest, värsket ja tavalist pliivaba kütust väikseima oktaaniarvuga 87.
2. ÄRGE segage õli kütusega.
3. Puhastage kütusepaagi korgi ümbrus.
4. Eemaldage kütusepaagi kork.
5. Veenduge, et kütusefilter oleks paigas.
6. Valage kütus paaki aeglaselt.
7. Ärge ületage kütusefiltri punast märki.
8. Kruvige kütusepaagi kork peale ja pühkige mahaaetud kütust.


MÄRKUS: kasutage vaid pliivaba bensiini. Pliiga bensiini kasutamine kahjustab mootori siseosi tösiselt.

Pärast kütuse lisamist veenduge, et kütusepaagi kork oleks tugevasti kinni.

7.12 Mootori käivitamine

KÄIVITAGE MOOTOR HÄSTI ÕHUTATUD KOHAS.


ÄRGE ühendage generaatori väljunditega ühtki elektriseadet enne mootori käivitamist.




7.12.1 P3000i-P3500i-P3500i/O

- Pöörake säästlik drossellülitri asendisse „O“

Võite pöörata säästliku drossellülitri asendisse „I“ pärast mootori käivitamist ja ühtlase tühikäigu saavutamist [(alla 0°)/5 min, alla 5°C/3 min].



- Kütusepaagi korgist kinni hoides pöörake õhuventili klamber asendisse „SEES“ (kui võimalik).




- Pöörake väljalülitamise/käivitamise/õhuklapi lülitri asendisse „Õhuklapp“.

MÄRKUS: õhuklappi pole vaja sooja mootori käivitamiseks. Sooja mootori käivitamisel lükake klamber algasendisse.

- Generaatori ümber kukkumise ennetamiseks tagasitõmbestarteri tömbamisel hoidke käepidemest tugevasti kinni (kui see on olemas)/ vajutage stardinuppu (kui see on olemas).
- Tõmmake tagasitõmbestarterit (võimaluse korral) aeglaselt kuni see on sisse lülitunud ja seejärel tõmmake seda järslt.
- Soojendage mootorit pärast käivitumist kuni see ei seisku õhuklapi klambri naasmisel algasendisse.

7.12.2 P7500i


1. Vastavalt nõutavale pingele valige pingevahetuslüliti käik (kui see on olemas).
2. Keerake lülitri asendisse "On".



3. Vajutage käivituslüliti nuppu ja vabastage see. Käivituslüliti käivitab mootori 5 sekundiks. Kui mootor käivitub edukalt, peatub starter automaatselt. Kui mootor ei käivitu edukalt, oodake vähemalt 10 sekundit, enne kui uuesti käivitate.


MÄRKUS. Kas mootorit on võimalik käivitada ka käsistarteriga (kui see on olemas):

1. Keerake lukku 90° vastupäeva ja avage parem hooldusuks. Tõmmake aeglasest käsistarterist, kuni see on sisse lülitatud, ja seejärel tõmmake seda järsult. Keerake lukku 90° päripäeva ja sulgege parem hooldusuks.




7.13 Peatamine

Enne mootori seiskamist lülitage kõik generaatoriga ühendatud elektriseadmed välja ja eemaldage need vooluvõrgust.



Pöörake drossellülitri asendisse „O“



Pöörake väljalülitamise/käivitamise/õhuklapi lülti asendisse „O“.

8. Hooldus

8.1 Hooldusplaan

All olev tabel sisaldaab masina põhilisi hooldustoiminguid. Kasutaja saab teha linnukesega märgitud töid. Väikese kastiga märgitud tööd vajavad erilist koolitust ja erivahendeid.


	Iga päev enne kasutamist	Pärast esimest kuud või 20 töötundi	Iga kolme kuu või 50 töötunni järel	Iga kuue kuu või 100 töötunni järel	Igal aastal või 300 töötunni järel
Kontrollige kütusetaset	✓				
Kontrollige mootoriöli taset.	✓				
Kontrollige mootoriöli taset.	✓				
Kontrollige väliseid kinnitusosasid.	✓				
Puhastage õhupuhasti elemente.*			✓	✓	
Kontrollige vibratsiooni vähendajat võimalike kahjustuste osas.				✓	
Vahetage mootoriöli.*		■		■	
Kontrollige süütekünlaid ja puhastage need.				■	
Vahetage süüteküünal.					■
Puhastage setteanumat.				■	
Puhastage süüte piirkut.				■	
Kontrollige ja reguleerige klapi vahe.					■
Puhastage kütusepaaki ja filtreit.*				■	
Kontrollige kütusevoolikut Vahetage vajadusel välja.					■

*Puhastage sagedamini tolmustes kohtades.

8.2 Mootoriõli vahetamine

Mootoriõli tuleb esimesel korral vahetada kuu aja või 20 töötunni möödudes.

1. Asetage generaator ühtlasele pinnale ja soojendage mootorit mitu minutit. Seejärel seisake mootor ja pöörake väljalülitamise/käivitamise/õhuklapi lülitit asendisse „O“ ning kütusepaagi õhuventiili klamber asendisse „VÄLJAS“.
2. Eemaldage kruvid ja seejärel korpus.
3. Eemaldage mootoriõli täiteava kork.
4. Asetage karteripõhi mootori alla. Õli täielikuks välja valgumiseks kallutage generaatorit.
5. Pange generaator tagasi ühtlasele pinnale.



MÄRKUS: ÄRGE kallutage generaatorit mootoriõli lisamise ajal. See võib kaasa tuua ületäitmise ja mootori kahjustumise.

6. Lisage mootoriõli joonisel 1 näidatud ülemise taseme ni.



(Joonis 1: vasakpoolne pilt P3000i-P3500i-P3500lo puhul, paremal P7500i puhul)

Soovitatav mootoriõli: YAMALUBE4 (10W-40), SAE 10W-30 või 10W-40, SAE#30, SAE#20, SAE#10W.

Soovitatav mootoriõli kraad: API Service SE tüüp või kõrgem

Mootori õli sisaldus: vt jaotist „Tehnilised andmed“

7. Paigaldage õli täiteava kork, kaas ja kruvid.

8.3 Õhufiltrti hooldus


Peaks tegema iga kuue kuu või 100 töötunni järel. Õhufiltrit tuleb võib olla puhastada sagedamini, kui kasutatakse eriti märgades või tolmustes piirkondades.

1. Eemaldage kruvi ja seejärel korpus.
2. Eemaldage polt ja seejärel õhufiltrti kaane korpus.



(Vasakpoolne pilt P3000i-P3500i-P3500lo, parempoolne pilt P7500i puhul)

3. Eemaldage vahtelement.
4. Peske vahtelementi lahustis ja kuivatage see.
5. Ölitage vahtelementi ja pigistage üleliigne öli välja. Vahtelement peaks olema märg, kuid mitte tilkuma.



MÄRKUS: ärge väänake vahtelementi, samal ajal kui pigistate seda. Nii võib see rebeneda.

6. Sisestage vahtelement õhufiltrti korpusse. Vahtelemendi tihenduspind peab kindlasti ühtima õhufiltriga, et vältida õhuleket.



MÄRKUS: mootorit ei kunagi käivitada ilma vahtelemendita.

7. Paigaldage õhufiltrti korpus, kaas ja kruvid.



8.4 Summuti ekraani ja sädemepüüduri hooldus

Peaks tegema iga kuue kuu või 100 töötunni järel. Õhufiltrit tuleb võib olla puhastada sagedamini, kui kasutatakse eriti märgades või tolmustes piirkondades.

1. Eemaldage kruvid ja seejärel korpus.
2. Eemaldage summuti kork, selle ekraan ja sädemepüüdur.



- (Vasakpoolne pilt P3000i-P3500i-P3500Io, parempoolne pilt P7500i puhul)
3. Eemaldage summuti ekraanilt ja sädemepüürilist süsinikjäägid traatharjaga. Summuti ekraani või sädemepüüri kahjustumise vältimiseks kasutage traatharja ettevaatlikult.




- (Vasakpoolne pilt P3000i-P3500i-P3500Io, parempoolne pilt P7500i puhul)
4. Kontrollige summuti ekraani ja sädemepüürit, kahjustuse korral asendage need.
 5. Paigaldage sädemepüür.
 6. Paigaldage summuti kork.
 7. Paigaldage korpus ja pinguldage kruvid.

8.5 Kütusefiltri hooldus (kui võimalik)

Peaks tegema iga 12 kuu või 300 töötunni järel.

1. Eemaldage kütusepaagi kork ja filter.
2. Puhastage filtrit bensiiniga.



3. Kahjustumise puhul asendage.
4. Pühkige filtrit ja paigaldada see.
5. Paigaldage kütusepaagi kork.



HOIATUS

BENSIIN ON SÜTTIV. ÄRGE hooldage suitsetamise ajal või lahtise tule lähedal.

8.6 Süüteküunal

Vt pilti allpool.

Vajadusel puhastage või asendage süüteküunal. Vt mootori kasutusjuhendit.


HOIATUS

Heitgaas muutub töötamise ajal väga kuumaks ja on kuum natuke aega pärast mootori väljalülitamist. Ärge kunagi puudutage kuuma heitgaasi.

Kommentaar: soovitatud süüteküünla ja süüteküünla õhuvahe leiate tehnilistest andmetest.

1. Eemaldage süüteküunal ja kontrollige seda.
2. Kui isolator on mõranenud või pooleks, vahetage süüteküunal.
3. Puhastage süüteküünla elektroode traatharjaga.
4. Reguleerige süüteküünla õhuvahe (**a**).
5. Keerake süüteküunal kinni.

MÄRKUS: lahtine süüteküunal võib muutuda väga kuumaks ja kahjustada mootorit.




8.7 Aku

Eemaldage aku (kui see on olemas)

Pliid ja pliiühendeid sisaldavad akuklemmid, juhtmeklemmid ja nendega seotud tarvikud. Peske käsi kohe pärast käsitsemist.


- a. Tõstke käepide üles, lukustage ja fikseerige see.
- b. Keerake hoolduskatte poldid lahti ja eemaldage aku hoolduskate (1).
- c. Eemaldage negatiivne (-) kaabel aku negatiivvest (-) klemmist ja seejärel eemaldage positiivne (+) kaabel aku positiivvest (+) klemmist.
- d. Eemaldage akurihm generaatori allosas olevast konksust.
- e. Eemaldage aku paigalduskarbist.



Paigaldage aku (kui see on olemas)


Pliid ja pliiühendeid sisaldavad akuklemmid, juhtmeklemmid ja nendega seotud tarvikud. Peske käsi kohe pärast käsitsemist.

1. Pange aku paigalduskasti.
2. Ühendage positiivne (+) kaabelaku positiivse (+) klemmiga, pingutage polti ja katke kummikork kinni.
3. Ühendage negatiivne (-) kaabelaku negatiivse (-) klemmiga ja pingutage paigalduspolti.
4. Paigaldage akuriba.
5. Paigaldage aku hoolduskate tagasi ja pingutage polte. Kui aku hoolduskate ei ole kokku pandud, on generaatori käivitamine rangelt keelatud, sest vastasel juhul halveneb generaatori ja mootori jõudlus.



MÄRKUS.

- Veenduge, et ESC on aku laadimise ajal välja lülitatud.



- Ühendage punane akulaadija juhtmed kõrvalt olevatele klemme külge ja must juhe akule negatiivse (-) klemmi külge. Ärge pöörake neid valikuid ümber.
- Ühendage akulaadija juhtmed kindlalt akule klemmidesse külge, et need ei saaks mootori vibratsiooni või muude häirete tõttu lahti lahti ühenduda.

HOIATUS

Akud toodavad plahvatusohtlikke gaase.

Sädemed võivad akugaasi süüdata.

Vältida kokkupuudet naha, silmade või riuetusega.

Hoida lastele kättesaamatus kohas.



HOIATUS

Aku elektrolüüt on mürgine ja ohtlik, põhjustades raskeid põletusi jms. Sisaldab väävelhapet.

Vältida kokkupuudet naha, silmade või riuetusega.



8.8 Pikaajaline hoiustamine

Masina pikaajaline hoiustamine nõuab veidi ettevalmistamist, et kaitsta kulumise eest.

Laske kütus välja

1. Pöörake mootori lülitit asendisse „O“
2. Eemaldage kütusepaagi kork. Valage kütusepaagi sisu sobivasse bensiinipaaki poes müüdava käsisifooniga. Seejärel paigaldage kütusepaagi kork.



HOIATUS

BENSIIN ON SÜTTIV. ÄRGE hooldage suitsetamise ajal või lahtise tule lähedal.



HOIATUS

Viivitamatult pühkige mahaaetud kütus ära puhta, kuiva ja pehme lapiga, kuna kütus võib kulutada värvitud pindu või plastosasid.

3. Pöörake mootori lülitit asendisse „I“
4. Pöörake kütusepaagi korgi õhuventili klamber asendisse „SEES“ (kui võimalik) ja väljalülitamise/käivitamise/õhuklapi lülitit asendisse „I“.

-
5. Käivitage mootor ja laske töötada, kuni see seiskub. Mootori töötamine sõltub paaki jäänud kütuse kogusest.
 6. Eemaldage kruvid ja seejärel korpus.
 7. Laske kütus karburaatorist välja, selleks keerake karburaatori ujukikambri valamiskruvi lahti.
 8. Pöörake väljalülitamise/käivitamise/õhuklapi lülitit asendisse „O“.
 9. Pinguldage valamiskruvi.
 10. Paigaldage korpus ja pinguldage kruvid.
 11. Pöörake kütusepaagi korgi õhuventili klamber asendisse „VÄLJAS“ (kui võimalik).
 12. Hoidke generaatorit kuivas ja hea õhuvahetusega kohas ning katke see korpusega.
-

Mootor

Silindri, kolvirõnga jms kaitsmiseks rooste eest tehke järgmist.

1. Eemaldage süüteküünal, valage süüteküünla avasse umbes 1 supilusikas SAE 10W-30 või 20W-40 mootoriõli ja paigaldage süüteküünal uuesti. Silindri seinte katmiseks õliga käivitage mootor, selleks tõmmake starterit mitu korda (samal ajal süüde väljas).
2. Tõmmake tagasitõmbstarterit kuni tunnete survet. Seejärel lõpetage tõmbamine (see ennetab silindri ja ventiilide roostetamist).
3. Puhastage generaatorit väljast ja kandke peale roostetõrjet.
4. Hoidke generaatorit kuivas ja hea õhuvahetusega kohas ning katke see korpusega.
5. Generaatorit tuleb hoiustada, vedada või kasutada vertikaalselt.

9. Põhiline rikkeotsing

Probleem / sümpтом	Põhjus / lahendus
Kui mootor ei käivitu, kontrollige kas kõrval olev vastab töele:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ süütevöti on „Start“ asendis; ▪ kütuseklapp on avatud; ▪ kütust on lisatud; ▪ õhuklapp on õiges asendis. Külma mootori käivitumisel peab klapp olema suletud; ▪ generaatoriga pole ühendatud ühtegi elektriseadet; ▪ süüteküünal on heas seisukorras; ▪ süüteküünla kork on korralikult kinni; ▪ mootori õlitase on piisav.
Kontrollige kõrval olevat, kui mootor käivitub, ent generaator ei edasta voolu pistikupessa:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kaitsme lülit on suletud; ▪ generaatorist pistikupessa minev juhtmestik on kinni.
Kui mootor käivitub, ent töötab ebaühtlaselt, kontrollige kõrvalolevat::	<ul style="list-style-type: none"> ▪ õhupuhasti seisundit; ▪ süüteküünla ja selle korgi seisu; ▪ kütuse seisu.

10. Kõrvaldamine

10.1 Elektri- ja elektroonikaseadmete romude kasutusest kõrvaldamine

Käesoleva masina teadlik kõrvaldamine ei mõjuta halvasti inimese tervist ja keskkonda, aitab saasteaineid töödelda sihipäraselt ja võimaldab taaskasutada väärthuslikke toormaterjale.

EL-riikide klientidele

Käesolevale masinale ei kehti Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete romude direktiiv [Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)]. WEEE direktiiviga rakendatakse ELi hõlmavat vana elektriseadme töötlemiseraamistikku.

Käesolev seade on möeldud ainult töökohtades kasutatava elektritööriistana (vastavalt WEEE direktiivile nn B2B-seade). Erinevalt enamasti eramajades kasutatavast seadmost (nn B2C-seadmetest) ei tohi käesolevat masinat kõrvaldada teatud EL-riikides, näiteks Saksamaal, avalikesse jäätmekeitlusettevõtete kogumispunktidesse (nt linna kogumisjaamadesse). Kõhkluste korral saab kõikide riikide B2B-elektroonikaseadmete erinevate kõrvaldamisviiside teavet müügikohtadest, et kõrvaldataks vastavalt kehtivatele seadustele.

Muude riikide klientidele

Masinat ei soovitata kõrvaldada tavalisse prügikasti vaid keskkonnahoidlikusse kogumiskohta. Elektri- ja elektroonsete toodete kõrvaldamist võib teatud juhtudel reguleerida ka riiklikud seadused. Käesolevat masinat peab kõrvaldama õigesti vastavalt praegustele riiklikele suunistele.

11. Tehnilised andmed

11.1 P3000i

Nimetus	Ühik	P3000i
Suurim võimsus	kW	2,52
COP (Püsiv töövõimsus)	kW	2,3
Pikkus	mm	565
Laius	mm	339
Kõrgus	mm	467
Mass	kg	27
Mootor		
Põlemismeetod		Neljataktiline
Jahutus		Õhkjahutus
Silindrid		1
Töömaht	cm ³	149
Kütuse tüüp		Bensiin
Kütusekulud	l/h	1,1
Segu ettevalmistus		Karburaator
Paagi maht	l	4,3
Suurim õlikogus	l	0,6
Süüteküünla tüüp		E6RTC või samaväärne
Süüteküünla õhuvahe	mm	0,6-0,7
Käiviti tüüp		Recoil käskäiviti
Väljundvool	A	10
Väljundsagedus	Hz	50
Faase	~	1
Pistikupesad		2xSCHUKO
Helirõhutase LpA @7mt	dB(A)	62.8
Mõõdetud helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	88
Garanteeritud Lwa	dB(A)	88

11.2 P3500i

Nimetus	Ühik	P3500i
Suurim võimsus	kW	3,0
COP (Püsiv töövõimsus)	kW	3,3
Pikkus	mm	601
Laius	mm	458
Kõrgus	mm	553
Mass	kg	49,5
Mootor		
Põlemismeetod		Neljataktiline
Jahutus		Õhkjahutus
Silindrid		1
Töömaht	cm ³	212
Kütuse tüüp		Bensiin
Kütusekulud	l/h	1,7
Segu ettevalmistus		Karburaator
Paagi maht	l	10
Suurim õlikogus	l	0,6
Süüteküünla tüüp		F7RTC/BPR6ES või samaväärne
Süüteküünla õhuvahe	mm	0,6-0,7
Käiviti tüüp		Tagasitõmbekäiviti/elektrikäiviti
Väljundvool	A	13
Väljundsagedus	Hz	50
Faase	~	1
Pistikupesad		2xSCHUKO
Helirõhutase LpA @7mt	dB(A)	60.8
Mõõdetud helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	86
Garanteeritud Lwa	dB(A)	86

11.3 P3500i/o


Nimetus	Ühik	P3500i/o
Suurim võimsus	kW	3,0
COP (Püsiv töövõimsus)	kW	3,3
Pikkus	mm	490
Laius	mm	430
Kõrgus	mm	417
Mass	kg	34
Mootor		
Põlemismeetod		Neljataktiline
Jahutus		Õhkjahutus
Silindrid		1
Töömaht	cm ³	212cc
Kütuse tüüp		Bensiin
Kütusekulud	l/h	1,1
Segu ettevalmistus		Karburaator
Paagi maht	l	9
Suurim õlikogus	l	0,6
Süüteküünla tüüp		F7RTC/BPR6ES või samaväärne
Süüteküünla õhuvahe	mm	0,6-0,7
Käiviti tüüp		Recoil käsikäiviti
Väljundvool	A	13
Väljundsagedus	Hz	50
Faase	~	1
Pistikupesad		2xSCHUKO
Helirõhutase LpA @7mt	dB(A)	68.5
Mõõdetud helivõimsuse tase Lwa	dB(A)	94
Garanteeritud Lwa	dB(A)	94

11.4 P7500i


Nimetus	Ühik	P7500i
MAX võimsus	kW	7,0
COP	kW	6,5
Sisald Töövõimsus		
Pikkus	mm	950
Laius	mm	765
Kõrgus	mm	773
Kaal	kg	130
Mootor		
Põlemismeetod		Neljataktiline
Jahutamine		õhujahutus
Silindrid		1
Maht	cm ³	420
Kütuse tüüp		Bensiin
Kütuse tarbimine @ 75%	l/h	2,25
Segude ettevalmistamine		Karburaator
Paagi mahutavus	l	25
Maksimaalne õlitase	l	1,45
Süüteküünla tüüp		F7TC / F7RTC
Süüteküünla õhuvaha	mm	0,7/0,8
Starteri tüüp		Elektriline käivitamine
Väljundvool	A	30,5
Väljundsagedus	Hz	50
Faase	~	1
Pistikupesad		2xSCHUKO + 1xCEE
Helirõhu tase L _{pA} @ 7mt	dB(A)	65
Mõõdetud helivõimsuse tase L _{wa}	dB(A)	92
Garanteeritud L _{wa}	dB(A)	92

12. Joonis


12.1 P3000i




12.2 P3500i



12.3 P3500i/o



12.4 P7500i




Allpool asub EÜ deklaratsiooni täpne koopia.
Viienda punkti puhul on algne EÜ deklaratsioon pandud kokku ülejäänud dokumentidega.

Dichiarazione CE di Conformità	Declaration CE de Conformie	Prohlášení o Sítelné Požadavce CE CE Vatvartuvantaisz
Declaration CE de Conformie	CE Conformity Declaration	ES Athlitikas Deklaracija
CE Conformity Declaration	EG Konformitätsurkunde	ES Atirkties Deklaracija
EG Konformitätsurkunde	Deklaración CE de Conformidad	Deklarácia Zgodnosti CE
Deklaración CE de Conformidad	Declaração CE de Conformidade	Zadeklarowanie o Zgodności CE CE Prohlášení o Zhodnosti
Declaração CE de Conformidade	EG Conformitetsdeklaration	CE Izjava Preverjajoča o Skladnosti Indelka
EG Conformitetsdeklaration	EF Overensstemmelseserklæring	CE Mefideleločna Nyilatkozat
EF Overensstemmelseserklæring	CE Inty på Likformighed	Declaratie de conformitate CE
Erklæring om EU Overensstemmelse	Eklärung vor EU Overensstemmelse	Deklaracija E C sa Slogom/stečc.
Αίρση Ευαισθητότητας CE	Αίρση Ευαισθητότητας CE	EZ – Izjava o skladnosti
EV Vatvartuvantaiszusankauszus		

Dichiara sotto la Sua sola responsabilità che la macchina
Déclare sous sa seule responsabilité que la machine
Declares full and sole responsibility that the machine
Erklärt unter Ihre eigenverantwortung, dass die machine
Declara, bajo su sola responsabilidad, que la máquina
Declara abajo su sola responsabilidad que a máquina
Verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat de machine
Erklaart dat hier enkel verantwoordelijkheid is voor de machine.

Under eget ansvar, at maskinen
Tillkommager under eget ansvar att maskinen
Ansluts till en utvärdsström från den jättegruvan
Ottaen tiden varustar toidista tilde, ett laite
Hösten i präven härvid odpovědnost za to, že zat-
rostab tiešīku ja aizmaksulat vārtus, masina s-
Deklarē ar pihu atbildību, ka zemēc minētā sekr-
Visslēdē stākotiesi parādības, kād izveidoju-

Deklaraciję z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie
Приимается полная степень ответственности, что изложено
Prehlásenie v rámci svojej kompetencie a zodpovednosti, že stvorené
V polni odgovornosti tvrdjame, da je naprava
Teljes és kizárolt felhasználóra kijelentett, hogy a gép
Declaro pe propria ráspândire că aparatul
Декларација на единствени Своя отговорност, че машината

Pod swoim osobistym obowiązkiem przysięgam, że mała

GENERATING SETS

Nº Serie, N° de Série, Serial No, Serien Nr., Nº de Serie, Nº de Série, Serienummer, Serienummer, Serienummer, Ap. Lepák, Serjanummer, Výrobní číslo, Sezna Nr., Štítajn numer, Serjan Nr., Numer serény, Cepnímátku númer, Sériové číslo, Serijska št., Sorozatčam, Nº de serie, Cepnen númer, Semjki brij

Anno costruzione, Annee de construction, Year of construction, Baujahr, Ano de construcción, Ano de construção, Baujahr, Fremdstillingsåret, Konstruktionsår, Tilverkningår, Ετος κατασκευής, Valmistusvuosi, Rok výroby, Ehissäasta, Izlaiduma gads, Paganinimo metai, Rok produkcji, Годы выпуска, Rok výroby, Leto proizvodstva, A gyártási éve, An de construcție; Година на производство, Годинаградежа.

Alta quatuor dictationes si referuntur est conforme a le Directives
A. Inquit se referit dictio Declarationis et conformem a le Directives
To which this Declaration refers is in conformity with the Directives
Auf der sich diese Erklärung bezieht, entspricht die Erklärung
A la quel cette Déclaration est conforme a le Directivas
Al qual osta declaração se refere e conforme a le Directivas
Waar deze Verklaring betrekking op heeft, is er overeenstemming met de Richtlijnen
Hverd til denne Erklæring henover, er i overensstemmelse med Direktivene
Som denne Erklæringen gælder henvi ses i overensstemmelse med Direktivene
Til vilken denne Førlægning gælder henvi ses i overensstemmelse med Direktiv
Emp otono transponi n' napozni. Alapján ennek engedélye az Október
Október törökorszakban azoncra meghozható működésre.

Ke kterému se proto prohlášení vztahuje je v souladu s Direktivou
Vstup E.C. Direktivou
Ils saaksa ar atlūto Dīrektyvu
Kuriam iekārtoja Dīrekta, atīstība Dīrektyvā
tegō odnosem ņā parādo deklarāciju spēlu unzīmētās ar Dīrektyvā
Uzmanījoties ar dāvanām uzsvētītām, konstatētuojam Dīrektyvā
Na kārty u vztahuje toto prohlāšenja spēla ustanovēta Smētnicas
Uzņēmēja Smētnicas
Amēlyce ar e nylakkojot vortozisk, megiefel a
La cas se refēz prezentā declarāciju eset conform Directivelor
Doklādāja nu ēstensīvā Cūm otvorotīg, cē mānītā
Na koj se izdēni ova Izjasa, izlaids preten Smētnicām

2006/42/CE – 2014/30/EU – 2014/35/EU – 2000/14/CE – 2011/65/CE – 2016/1628 (UE - stage V) e successive modifiche e integrazioni (*) - et aux modifications successives at intégrations - et aux modifications et intégrations - einschließlich nachfolgender Änderung und Ergänzungen - e sucessive modifiche e integrazioni - e sucessive modifiche e integrações - en daruit volgende wijzigingen en aanvullingen - og senere modifiseringer og tillegg - med efterfølgende endringer og tillegg - dimp - aliterende flertalendes og tillagg - tsx: exklusivt: промените и допълненията - en nyreguleringer - ja julkistetuksen mukanaan - ja aktualisierung mukanaan - a následním úpravami a rozšířeními - ja seile jätänevalta muutostilalta ja lisäedelle - un' sequenza di modificazioni e sussistituzioni e sussistituzioni e integrazioni - un' sequenza di modifiche e integrações - en daruit volgende wijzigingen en aanvullingen - og senere modifiseringer og tillegg - med etterfølgende endringer og tillegg - dimp - aliterande flertalende en tillegg - tsx: exklusivt: промените и допълненията - en nyreguleringer - ja julkistetuksen mukanaan - ja aktualisierung mukanaan -

Livello di potenza sonora rilevato LWA	Misurazione: Rilevamento sonoro LWA	Livello di potenza sonora garantito LWA	Garantito: Rilevamento sonoro LWA
Massimali: sonoro livello LWA	Misurazione: sonoro livello LWA	Garantito: sonoro livello LWA	Garantito: sonoro livello LWA
Generatore Schaltkastenpgg LWA	Massimali: parato gallo hygro LWA	Garantito: sonoro intensità finiss LWA	Garantito: sonoro intensità finiss LWA
Nivel di sonora media LWA	Intensità: clauso intensità finiss LWA	Zagarett: parato gallo hygro LWA	Garantito: sonoro intensità finiss LWA
Genetron gelidatenezione sonoro LWA	Nivel di sonora media LWA	Nivel di sonora media LWA	Garantito: sonoro intensità finiss LWA
Lifta: hygro LWA	Genetron gelidatenezione sonoro LWA	Massimali: bladna akustiskt vlyssna LWA	Garantito: sonoro intensità finiss LWA
Uppslagen: mahl LWA	Lifta: hygro LWA	Massimali: bladna akustiskt vlyssna LWA	Garantito: sonoro intensità finiss LWA
Uppslagen: juddfriktiva LWA	Nivel di sonora media LWA	Massimali: hygro LWA	Garantito: sonoro intensità finiss LWA
Mjörploggen: eritaktus sonorific: ergic: LWA	Massimali: sonoro non ha acustonica sonorific LWA	Garantito: sonoro intensità finiss LWA	Garantito: sonoro intensità finiss LWA
Mjörploggen: intellitumsonorific LWA	Massimali: sonoro non ha acustonica sonorific LWA	Garantito: sonoro intensità finiss LWA	Garantito: sonoro intensità finiss LWA
dB (A)		dB (A)	

Il Responsible, Iz Responsible, Authorized by, Der Verantwortliche, El Responsable, O Responsável, De Verantwoordelike, Den Ansvarlige, Ansvarlig Person, Ansvarig, O Yüzİştir, Vastaava lättnen edutaja, EN 55012

RADIOCAMMINOTI

Firma, Signature, Signed, Unterschrift, Firma, Assinatura, Handtekening, Underskrift
Underskrift, Underskrift, Yzysypäjä, Allekirjoitus, Podepsat, Alla kirjatut, Alla kirjatut,

Parakys, Pusiraik, Podpis, Подпись, Podpis, Rydrys, Aláris, Semnături, Подпись, Potpis

Walt Gandy

Vetsamps).

EÜ vastavusdeklaratsiooni täpne koopia.